

MFH Redondo 6042 Dietwil



Bauführung
Toni Zemp
Polier
Roger Huwiler

Bauherr

LindenImmo AG
Lindenstrasse 10
6340 Baar

Architekt

BMT
Baumanagement Trüssel
Bösch 63
6331 Hünenberg
Tel. 041 780 95 35

Bauingenieur

BIB Consulting
Chappelweid 8
6432 Rickenbach
Tel. 041 811 64 04

Örtliche Bauleitung

BMT
Baumanagement Trüssel
Bösch 63
6331 Hünenberg
Tel. 041 780 95 35

Ausmasse

Beton	1'100 m3
Schalung	3'800 m2
Armierung	94'000 kg

Arbeitsgattungen

BKP 211 Baumeisterarbeiten

Objektbeschrieb

Neubau Mehrfamilienhaus

Rohbauzeit

August 2013 - Februar 2014